

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 771
об устранении выявленных нарушений**

28 августа 2019 г.

г. Ярославль

При внеплановом обследовании объекта и рассмотрении представленных документов в отношении деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 23 "Ромашка" Тутаевского муниципального района, находящихся по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 10 корпус № 1, 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 60 корпус № 2, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения проверочных мероприятий 08.08.2019 года, установлены нарушения требований: **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

в корпусе № 1, по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 5.1 - на потолке и стенах в туалетной и раздевальной групповой ячейки № 3, в раздевальной групповой ячейки № 8, в туалетной групповой ячейки № 7, в туалетной групповой ячейки № 9 - отмечаются протечки потолка со следами плесени;
- п. 4.16 - в игровой групповой ячейки № 3 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета;
- п. 13.17 - в буфетной групповой ячейки № 8 для мытья столовой посуды используется поролоновая губка;
- п. 5.5 - туалетной групповой ячейки № 2 - отмечается дефект напольного покрытия (кафельная плитка);
- п. 17.14 - в спальня групповой ячейки № 7 отсутствует маркировка на постельном белье;
- п. 5.1 - в туалетной групповой ячейки № 7 в области душевых поддонов отмечается дефект штукатурного слоя;
- п. 6.19 - в туалетной групповой ячейки № 5 один унитаз не оборудован детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами;
- п. 5.1 - в спальня групповой ячейки № 9 отмечается дефект (отслоение) покрасочного слоя на стене;
- п. 6.13 - в спальня групповых ячеек детского сада расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Согласно протоколу лабораторных исследований №101/ф от 09.08.2019 г. подтверждающийся экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» № 4740 от 12.08.2019 г. измеренная относительная влажность воздуха в корпусе № 1 в группе № 3 в раздевальной, в групповой обеденная зона, в групповой игровая зона № 1, в групповой игровая зона № 2, в групповой спальня зона № 1, в групповой спальня зона № 2, в групповой раздача пищи, в групповой буфетная, в групповой умывальная, в групповой туалетная зона, не соответствует п.8.4 и п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

в корпусе №2, по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 60.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 5.1 - на стене в районе двугнёздной ванны для мытья столовой посуды в буфетной групповой ячейки № 15 – отмечается плесень;
- п. 5.5 - в игровой групповых ячеек № 15 и 17 отмечаются множественные дефекты напольного покрытия (линолеума);
- п. 4.16 - в игровой групповой ячейки № 15 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета;
- п. 5.1 - на стене в туалетной групповой ячейки № 15 в районе душевого поддона отмечается плесень;
- п. 6.19 - в туалетной групповой ячейки № 15 один унитаз не оборудован детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами;
- п. 5.1 - в раздевальной групповой ячейки № 16 отмечается дефект штукатурного слоя потолка и стены;
- п. 5.1 - в туалетной групповой ячейки № 16 отмечается дефект настенного покрытия (кафельная плитка);
- п. 5.1 - на стенах спальной групповой ячейки № 16 отмечаются множественные дефекты штукатурного слоя;
- п. 4.33 - в буфетных групповых ячеек № 11, 12, 13 двугнездные моечные ванны со сколами покрытия из эмали;
- п. 5.1 - в туалетной групповой ячейки № 17 отмечается грязь и ржавчина на стенах и полу в области душевого поддона;
- п. 10.3 – в районе подъездов и подходов к зданиям детского сада по обоим адресам, в пределах территории дошкольной организации, отмечаются дефекты асфальтового покрытия.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

В корпусе № 1 по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 10:

- стены и потолок помещений дошкольного образовательного учреждения привести в соответствие с требованиями санитарных правил;
- заменить остекление окна на цельное стеклопакет. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно;
- не использовать для мытья посуды губчатый материал;
- устранить дефекты напольного покрытия (кафельная плитка);
- обеспечить унитазы детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами;
- обеспечить свободный проход детей между кроватями: кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;
- обеспечить маркировкой постельное белье;
- обеспечить уровень относительной влажности воздуха в соответствии с установленными санитарными требованиями.

В корпусе №2, по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 60:

- стены и потолок помещений дошкольного образовательного учреждения привести в соответствие с требованиями санитарных правил;
- заменить остекление окна на цельное стеклопакет. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно;
- устранить дефекты напольного покрытия;
- обеспечить унитазы детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами;

- устранить дефекты асфальтового покрытия подходов к зданию в пределах территории дошкольной организации.

Срок исполнения: 24.08.2020 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Ромашка" Тутаевского муниципального района.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 24.08.2020 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

предписание подготовила
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по ЯО

В. В. Ульянова

Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области



А. М. Звягин

Копию настоящего предписания получил(а):

«28» 08 2019 г.